

План мероприятий об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 15.05.2024 года №99 ТОУ "Роспотребнадзор" по ХМАО-Югре

МБОУ «ПЕРСПЕКТИВА»

№ п/п	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1	Внутренняя отделка спортивного зала имеет дефекты в виде трещин на стенах и потолке, облупившейся краски на стенах и потолках, отхождение покрытия в виде сколов на стенах, что не соответствует требованиям п.п. 2.52, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20	Включено МКУ МУ «ДЭАЗиИС» при выделении целевого финансирования на 2024-2027 год
2	На момент обследования, в коридорах первого этажа, в блоках, где проводятся занятия для учащихся, в зоне перед обеденным залом, выявлены дефекты внутренней отделки: на потолках имеются трещины, облупившаяся краска отслоение штукатурного слоя, сколы и трещины напольной плитки, дефекты стен в виде потертостей покрытия, трещины, дефекты линолеума, что не соответствует требованиям п.п. 2.52, 2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20	Включено МКУ МУ «ДЭАЗиИС» при выделении целевого финансирования на 2024-2027 год

Директор

Е.Л. Запольская

